



Установка XS1 (5:1)
Установка XS2 (4:1)

Обозначение провода (в кабеле)	Откуда цвет	Куда поступает	Омфидание в плате
1	ПОЗ 1	1	ПОЗ 3
2	ПОЗ 1	3	ПОЗ 3
3	ПОЗ 1	5	ПОЗ 3
4	ПОЗ 1	7	ПОЗ 3

1. * Размеры для справок
2. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91 и по чертежу
- Установку поверхностно-монтажных изделий (ПМИ) на плату производить симметрично относительно осей координат, проходящих через геометрический центр установки
3. Расойдку кабеля поз 1 на плату поз 3 производить согласно таблице
4. Печатные проводники не показаны
5. Обозначение реперных знаков показано условно
6. Припой ПОС 61 ГОСТ 21931-ЖУ 1, паяльная паста РМ92 (N 2)
7. Векторы ХУ – направление осей координат для SMD-монтажа
8. Остальные ТТ по ОСТ 41.0.070.015

Узм/Мст	№ докум	Подп.	Дата	Кабель связи с USB	Мт.	Масса	Масштаб
Разработ.	Нодубкова	И.И.	11.09				
Пров.	Величкин	В.А.	12.09				
Т.контр.	Анисимов	В.В.	12.09				
Согл.	Орлов	В.В.	12.09				
Исполн.	Бруши	В.В.	12.09				

Сборочный чертеж

АВЛГ 716.41.00 СБ

Копирова

Формат А3